ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, "ღორეშას" გამარმარილოებული კირქვის გამოვლინების გეოლოგიური რუკა

მასშტაბი სქემატური



ნახ. № 4

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში „ღორეშას“ გამარმარილოებული კირქვის გამოვლინების II უბნის ლითოლოგიური ჭრილები

მასშტაბი 1:2000

ჭრილი II-II[I]



ჭრილი III-III[I]



ჭრილი ბ-ბ[I]



ჭრილი გ-გ[I]



პირობითი ნიშნები

- ნიადაგის ფენი, დელუვიური თიხა კირქვის ნატეხებით
- მარმარილოსებური კირქვა
- სამთო მინაკუთვნის კონტური

ნახ.№ 7


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში „ღორეშას“
გამარმარილოებული კირქვის გამოვლინების II უბანი
კარიერის მდგომარეობა მუშაობის დაწყების
მომენტისათვის
მასშტაბი 1:2000
I უბანი
II უბანი
III უბანი
ჰორ. 760 მ.
ჭრილი I-I¹
მასშტაბი 1:1000
780
770
760
750
ზედაპირის ნიშნული
772,0
769,5
764,0
760,0
756,0
საპროექტო ნიშნული
765,0
760,0
760,0
– მოპოვების სანგრევი
– თავდაპირველი რელიეფი
– სამთო მინაკუთვნის კონტური
4660800
4660600
4660400
358200
358400
358600
ნახ.№ 11


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში „ღორეშას“
გამარმარილოებული კირქვის გამოვლინების II უბანი
კარიერის მდგომარეობა სრული გამომუშავების
მომენტისათვის
მასშტაბი 1:2000
357800
358000
358200
358400
4660800
4660600
4660400
ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენის სანაყარე
ფუჭი ქანის
სანაყარე
III უბანი
ვიან. 765 მ.
ვიან. 760 მ.
ვიან. 755 მ.
ვიან. 750 მ.
ვიან. 745 მ.
ვიან. 740 მ.
ვიან. 735 მ.
ვიან. 730 მ.
ვიან. 725 მ.
ვიან. 720 მ.
ვიან. 715 მ.
– მოპოვების სანგრევი
– სამთო მინაკუთვნის კონტური
ნახ.№ 12

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში „ღორეშას“ გამარმარილოებული კირქვის გამოვლინების II უბანი ჭრილები სრული გამომუშავების მომენტისათვის

მასშტაბი 1:2000

ჭრილი II-II[I]



ჭრილი III-III[I]



ჭრილი ბ-ბ[I]



პირობითი ნიშნები

- ნიადაგის ფენი, დელუვიური თიხა კირქვის ნატეხებით
- მარმარილოსებური კირქვა
- თავდაპირველი რელიეფი
- ფუჭი ქანი
- სამთო მინაკუთვნის კონტური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში „ღორეშას“ გამარმარილოებული კირქვის გამოვლინება

სამთო სამუშაოების წარმოების სქემა





ნახ.№ 16