


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში „ლორესას“ გამარბარილოებული კირქვის გამოვლინების III უბნის ჭრილები სრული გამომუშავების მომენტისათვის

მასშტაბი 1:2000

### პირობითი ნიშნები

- ნიადაგის ფენა, დელუვიური თიხა კირქვის ნატეხებით
- მარმარილოსებური კირქვა
- სამთო მინაკუთების კონტური
- თავდაპირველი რელიეფი



### ჭრილი IV-IV1

