

გეოსაინფორმაციო პაკეტი

53974_47286_ID_2022

პოზიცია	საინფორმაციო კითხვარი																																																	
1	წიაღითსარგებლობის ობიექტი – ხამისქურის კირქვის გამოვლინება																																																	
2	გენეტური ტიპი – დანალექი																																																	
3	სასარგებლო წიაღისეულის სამრეწველო ტიპი – სამშენებლო																																																	
4	წიაღითსარგებლობის ობიექტის მდებარეობა და ტერიტორიის ზოგადი აღწერა																																																	
4.1	რეგიონი – სამეგრელო-ზემო სეანეთი																																																	
4.2	მუნიციპალიტეტი – ხობი																																																	
4.3	ადმინისტრაციული ერთეული – ხამისქური																																																	
4.4	უახლოესი დასახლებული პუნქტი – სოფ. ხამისქური																																																	
4.5	დაშორება მნიშვნელოვანი პუნქტიდან – რ/ც ხობიდან 12-15 კმ (პირდაპირი მანძილი)																																																	
4.6	მანძილი სახელმწიფო საზღვრიდან / ზღვის სანაპირო ზოლიდან – აღემატება 5 კმ-ს / აღემატება 20 კმ-ს																																																	
4.7	მდინარის აუზი (ან მთათა სისტემა) – ურთის ქედი, მდ. ენგურის აუზი																																																	
4.8	წიაღითსარგებლობის ობიექტის კოორდინატები –																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>x</th> <th>y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>731000</td><td>4699022</td></tr> <tr><td>2</td><td>731628</td><td>4699307</td></tr> <tr><td>3</td><td>731653</td><td>4699338</td></tr> <tr><td>4</td><td>731763</td><td>4699325</td></tr> <tr><td>5</td><td>731910</td><td>4699132</td></tr> <tr><td>6</td><td>732060</td><td>4698969</td></tr> <tr><td>7</td><td>732068</td><td>4698919</td></tr> <tr><td>8</td><td>731638</td><td>4698774</td></tr> <tr><td>9</td><td>731742</td><td>4698674</td></tr> <tr><td>10</td><td>731834</td><td>4698359</td></tr> <tr><td>11</td><td>731560</td><td>4698342</td></tr> <tr><td>12</td><td>731391</td><td>4698541</td></tr> <tr><td>13</td><td>731174</td><td>4698503</td></tr> <tr><td>14</td><td>730952</td><td>4698948</td></tr> <tr> <td colspan="2">S =617890 ქ.მ.</td></tr> <tr> <td colspan="2">WGS 1984</td></tr> </tbody> </table> 	#	x	y	1	731000	4699022	2	731628	4699307	3	731653	4699338	4	731763	4699325	5	731910	4699132	6	732060	4698969	7	732068	4698919	8	731638	4698774	9	731742	4698674	10	731834	4698359	11	731560	4698342	12	731391	4698541	13	731174	4698503	14	730952	4698948	S =617890 ქ.მ.		WGS 1984	
#	x	y																																																
1	731000	4699022																																																
2	731628	4699307																																																
3	731653	4699338																																																
4	731763	4699325																																																
5	731910	4699132																																																
6	732060	4698969																																																
7	732068	4698919																																																
8	731638	4698774																																																
9	731742	4698674																																																
10	731834	4698359																																																
11	731560	4698342																																																
12	731391	4698541																																																
13	731174	4698503																																																
14	730952	4698948																																																
S =617890 ქ.მ.																																																		
WGS 1984																																																		
4.9	ობიექტის აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის დონიდან – 150-250 მ.																																																	
4.10	კლიმატური პირობები – ნოტიო-სუბტროპიკული კლიმატი. საშუალო წლიური ტემპერატურა 14-15 ⁰ , ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა – 1498 მმ.																																																	
5	ხელისშემსლელი ინფრასტრუქტული ობიექტები და სხვა ფაქტორები																																																	
5.1	მანძილი უახლოესი სააგრომობილო გზის დერმიდან – გრუნტის გზა – 30 მ (მუნიციპალიტეტის ბალანსი)																																																	
5.2	მანძილი უახლოესი ხიდიდან –																																																	
5.3	მანძილი სხვა უახლოესი ინფრასტრუქტული ობიექტებიდან –																																																	
5.4	დამატებითი მონაცემები – ობიექტი ფიქსირდება ქარის პოტენციური ელექტროსადგურის ბუფერში																																																	
6	სატყეო რესურსები																																																	
6.1	სახელმწიფო ტყის ფონდის დაცული ტერიტორიების კატეგორიაში – არ ფიქსირდება																																																	
6.2	ეროვნული სატყეო სააგრენტოს რეგიონალური სატყეო სამსახური – სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სატყეო სამსახური, ხობის სატყეო უბანი																																																	
6.3	დამატებითი მონაცემები –																																																	
7	რაიონის გეოლოგიური პოზიცია																																																	
7.1	ტექტონიკური დარაიონება – ამიერკავკასიის მთათაშუა არე, დასავლეთ მოლასური დაძირვის ზონა, რდიშის ბლოკი.																																																	
7.2	გეოლოგიური აგებულება – გამოვლინების რაიონის აგებულებაში მონაწილეობს ცარცული, მესამეული და მეოთხეული ასაკის ნალექები.																																																	

8	ობიექტის გეოლოგიური პოზიცია
8.1	გეოლოგიური აგებულება – გამოვლინების ტერიტორია აგებულია ზედა ცარცული (ტერონ-დანიური) ნალექებით. პროდუქტიული წყება წარმოდგენილია თეთრი ფერის, წვრილმარცვლოვანი, დანაპრალიანებული კირქვებით.
8.2	მაღნიანი სხეულის მორფოლოგიური ტიპი – შრეებრივი
8.3	მაღნიანი სხეულის (სხეულების) გავრცელება (მიმართებით და დაქანებით) – პროდუქტიული წყების გავრცელება ლიმიტირებულია სალიცენზიო ობიექტის პარამეტრებით.
8.4	მაღნიანი სხეულის (სხეულების) სიმძლავრე – საშუალო სიმძლავრე – 20 მ.
8.5	მაღნიანი სხეულის (სხეულების) წოლის ელემენტი – დაქანების აზიმუტი – ჩრდ-აღმ. 60°, დაქანების კუთხე – 40°.
8.6	დამატებითი მონაცემები –
9	ობიექტის შესწავლის ხარისხი და სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგიურ-ტექნოლოგიური დახასიათება
9.1	საძიებო ქსელი ძებნა-ძიების სტადიურობის ჩვენებით – ძებნა-შეფასებითი სამუშაოები
9.2	საძიებო სამუშაოები – სალიცენზიო ობიექტზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე გაყვანილია შურფები, თხრილები.
9.3	დასინჯვა – აღებულია რიგითი და ტექნოლოგიური სინჯები
9.4	ლაბორატორიული და ტექნოლოგიური კვლევის შედეგები – პროდუქტული წყება პეტროგრაფიულად წარმოდგენილია კირქვებით. ქანი თეთრი ფერისაა, წვრილმარცვლოვანი, შეიცავს მიკრორგანიზმების ნაშთებს. ქიმიური შემადგენლობა: SiO_2 – 0.09-4.5%; Al_2O_3 – 0.26-1.1%; Fe_2O_3 – 0.16-0.48%; CaO – 52.20-55.36%; MgO – 0.09-0.20%; SO_3 – ქვალი; სინესტე – 0.08-0.20%; დანაკარგები გახურებისას – 41.02-43.76%. ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები: – მოცულობითი წონა – 1738-2368 კგ/მ³; – წყალშოანთქმა – 3.76-4.36%; – სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე: ჰაერზე მშრალ მდგომარეობაში – 819 კგ/სმ²; წყლით გაჯერებულ მდგომარეობაში – 602 კგ/სმ²; – დარბილების კოეფიციენტი – 0.73.
9.5	პიგიენურ-რადიაციული კვლევა და შედეგები – არ არის შესწავლილი.
9.6	სასარგებლო წიაღისეულის გამოყენების სფერო – სამშენებლო საქმეში (საცემენტე ნედლეული)
9.7	დამატებითი მონაცემები –
10	სასარგებლო წიაღისეულის მარაგები
10.1	ობიექტის დაძიების ხარისხი (სტადია) – ძებნა-შეფასებითი
10.2	ობიექტის ფართობი მარაგების ანგარიშის კონტურში – 617890 მ²
10.3	მაღნიანი სხეულის ძირითადი პარამეტრები – ფართობი – 617890 მ² საშუალო სიმძლავრე – 20 მ, მოცულობითი წონა – 2.1 კგ/მ³
10.4	მარაგების გამოთვლის მეთოდი – საჭ. არითმეტიკული
10.5	წიაღისეულის რაოდენობრივი მაჩვენებლები მარაგების და პროგნოზული რესურსების კატგორიების მიხედვით ($A+B+C_1+C_2$ და P) – სალიცენზიო ობიექტზე კირქვის პროგნოზული – P კატეგორიის მარაგებია: $617890 \times 20 \times 2.1 = 25951380$ ტ.
10.6	თანმდევი სასარგებლო წიაღისეული და მისი კომპონენტების მარაგები –
10.7	მარაგების გაზრდის ძირითადი მიმართულებები –
10.8	დამატებითი მონაცემები –
11	წიაღითსარგებლობის ობიექტის დამუშავების პირობები
11.1	წიაღითსარგებლობის ობიექტის დამუშავების პიდროგეოლოგიური და სამთო ტექნიკური პირობები – ხელსაყრელია.
11.2	წიაღითსარგებლობის ობიექტის დამუშავების მეთოდი – ღია (კარიურული) წესი. ობიექტზე ეკოლოგიური წონასწორობისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს ლიცენზიანტი.

11.3	ინფორმაცია ობიექტის ტოპოგრაფიის შესახებ - დამუშავების დაწყებამდე და დამუშავების შედეგობის საჭიროა შედგეს ობიექტის ტოპოგრაფია.
12	წიაღითსარგებლობის ობიექტის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების ვიზუალური შეფასება
12.1	წიაღითსარგებლობის ობიექტის მორფოლოგია - სალიცენზიო ობიექტი (კირქვა) მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის გორაქ-ბორცვის ზონაში და განეკუთვნება ურთის მთის მასივის (აბს.469.2 მ) ჩრდილო-დასავლურ სექტორს. თერიტორია წარმოდგენილია ასიმეტრიული წყალგამყოფებით (უნაგირისებრი ჩადაბლებები). სადაც გამოსახულია არაერთგვაროვანი, სხვადასხვა ექსპოზიციისა და ცვალებადი დახრილობების ქრონიკული ფრაგმენტები. სალიცენზიო ობიექტის უმეტესი ნაწილი შემოსილია მრავალწლიანი ხეებით და ბუჩქნარით.
12.2	წიაღითსარგებლობის ობიექტის და მიმდებარე ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის კატეგორია - სალიცენზიო ობიექტი და მისი მიმდებარე ტერიტორია აგებულია ცარცული და პალეოგენური ასაკის კლდოვანი და ნახევრად კლდოვანი ქანებით - თხელშეკებრივი, წვრილმარცვლოვანი, მონაცრისფრო ფერის კირქებით - კაჟის ჩანართებით (კვანძებით). რომლებიც ზოგან გადაფარულია თიხიანი გრუნტით. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით ობიექტის ტერიტორია მიუკუთვნება II (საშუალო სირთულის) კატეგორიას.
12.3	წიაღითსარგებლობის ობიექტის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოდინამიკური სიტუაცია (მდინარეული ქვიშა-ხრეშის შემთხვევაში ნაპირების ერთზია; კალაპოტში წარმოქმნილი ჭარბი აკუმულაცია და სხვა) - სალიცენზიო ობიექტის ფარგლებში საშიში გეოლოგიური პროცესები არ ვიქსირდება.
12.4	წიაღითსარგებლობის ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი გეოდინამიკური გართულებები - მოსალოდნელი არ არის
12.5	გეოდინამიკური გართულებების შემთხვევაში გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების დასახვა - არ საჭიროებს
12.6	დასკვნები და რეკომენდაციები - 1. სალიცენზიო ობიექტი (კირქვა) მდებარეობს ხობის მუნიციპალიტეტში, ხაშისქერის მიმდებარე ტერიტორიებზე; 2. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით ობიექტის ტერიტორია მიეკუთვნება II (საშუალო სირთულის) კატეგორიას; 3. ობიექტის დამუშავება უნდა მოხდეს ჰიფსომეტრიულად მაღალი ნიშნულიდან დაბლისაკენ საფეხურებრივად, მოქმედი სამთო საქმის წესებისა და ნორმების დაცვით, ფერდობის ბუნებრივი მდგრადობის შენარჩუნებით; 4. ობიექტის დამუშავების დროს მოხსნილი ნიადაგის ფენა და ფუჭი ქანი უნდა დასაწყობდეს ტერიტორიის შემდგომი რეკულტივაციის მიზნით; 5. სალიცენზიო ობიექტზე საცხოვრებელი სახლების (125-130 მ.) და საკომუნიკაციო ანძების (210-220 მ.) სიახლოვის გამო უნდა გამოირიცხოს ბურღალებითი სამუშაოების ჩატარება, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უნდა შეირჩეს ისეთი ოპტიმალური მუხტები, რომლებიც მაქსიმალურად გამოირიცხავს როგორც გარემოზე, ასევე საცხოვრებელ სახლებზე ნეგატიურ ზემოქმედებას; 6. ობიექტი ფიქსირდება ტყის ფონის ტერიტორიაზე დამუშავებამდე საკითხი უნდა შეთანხმდეს ეროვნულ სატერიტო სამსახურთან; 7. მოპოვება უნდა განხორციელდეს წინასწარ შედგენილი წიაღით სარგებლობის დამუშავების პროექტის მიხედვით; 8. ობიექტი ფიქსირდება ქარის პოტენციური ელექტროსადგურის ბუფერში, ლიცენზიის გაცემამდე საკითხი უნდა შეთანხმდეს შესაბამის სამსახურთან; 9. წიაღითსარგებლობის ლიცენზიის გაცემამდე ობიექტის დამუშავების საკითხი უნდა შეთანხმდეს შესაბამის უწყებასთან; 10. აღნიშნული რეკომენდაციების (პუნქტი 3-9) გათვალისწინებით, სალიცენზიო ობიექტზე წიაღითსეულის მოპოვება არ გამოიწვევს არსებული გეოდინამიკური სიტუაციის გაუარესებას.
13	გეოლოგიური ინფორმაციის მომზადებისას გამოყენებული ფონდური და ბეჭდვური მასალა
13.1	გეოლოგიური ანგარიშის (ან წიგნის) ავტორი (ავტორები) - შ. ურავა, ვ. სვანიძე
13.2	ანგარიშის შედგენის (გამოცემის) ადგილი (გამომცემლობა) და წელი - 1977 წ.
13.3	ანგარიშის ფონდური (საბიბლიოთებრი) ინვენტარული № - №14447

შემსრულებლები:

ნ. ჩომახიძე, ე. ბაქანიძე, მ. ქიმუცაძე, ზ. ბერიაშვილი, ნ. გუგაძა

შეთანხმებულია,

სასარგებლო წიაღისეულის მართვის

დეპარტამენტის უფროსი

მერაბ სალათაშვილი